

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ОАО "МНИПИ"



ПИКОАМПЕРМЕТР А2-4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕАС

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ОАО "БІНІН"



ПІКОАМПЕРМЕТР А2-4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БІН

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Устройство
4. Подготовка к работе
5. Эксплуатация
6. Техническое обслуживание
7. Ремонт
8. Упаковка
9. Транспортировка
10. Гарантийные обязательства

ПІКОАМПЕРМЕТР А2-4

Руководство по эксплуатации

УШЯІ.411131.003 РЭ

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Устройство
4. Подготовка к работе
5. Эксплуатация
6. Техническое обслуживание
7. Ремонт
8. Упаковка
9. Транспортировка
10. Гарантийные обязательства

Содержание

1	Описание и работа пикоамперметра.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Технические характеристики	6
1.3	Состав пикоамперметра	10
1.4	Устройство и работа	13
1.5	Маркировка и пломбирование.....	16
1.6	Упаковка.....	18
2	Подготовка к использованию.....	18
2.1	Меры безопасности	18
2.2	Подготовка к работе.....	19
2.3	Органы управления и подключения.....	23
3	Использование по назначению.....	29
3.1	Подготовка к проведению измерений.....	29
3.2	Проведение измерений.....	29
3.3	Работа пикоамперметра в режиме ПАМЯТЬ.....	33
3.4	Работа пикоамперметра в режиме МЕНЮ.....	36
3.5	Работа пикоамперметра в режиме СТЫК С2.....	38
4	Техническое обслуживание.....	47
5	Текущий ремонт.....	47
6	Хранение	48
7	Транспортирование.....	48
8	Утилизация.....	49
9	Гарантии изготовителя.....	49
10	Свидетельство об упаковывании.....	50
11	Свидетельство о приемке.....	51
12	Особые отметки.....	52
	Приложение А Калибровка пикоамперметра.....	53
	Приложение Б Перечень предприятий, осуществляющих гарантийное и послегарантийное обслуживание пико- амперметра... ..	55

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), содержит сведения о принципе работы, устройстве и конструкции, характеристиках **пикоамперметра А2-4** (далее по тексту - **пикоамперметр**) и указания по правильной и безопасной его эксплуатации.

Пикоамперметр может работать в информационно-измерительных системах по интерфейсу СТЫК С2 (RS-232С).

Пикоамперметр не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ-86.

Пикоамперметр соответствует техническим условиям ТУ ВУ 100039847.082-2007 "ПИКОАМПЕРМЕТР А2-4" .

ВНИМАНИЕ !

НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИКОАМПЕРМЕТР, НЕ ИЗУЧИВ НАСТОЯЩЕЕ РЭ.

При покупке пикоамперметра через торговую сеть:

- проверить его работоспособность;
- проверить наличие талонов на гарантийный ремонт и сверить номер и тип приобретенного пикоамперметра с указанными на гарантийном талоне;
- убедиться, что гарантийные талоны заполнены (поставлен штамп организации продавшей пикоамперметр и указана дата продажи);
- проверить сохранность пломб и комплект поставки пикоамперметра.

Изготовитель: ОАО "МНИПИ"
ул.Я.Коласа, 73
220113, г.Минск
Республика Беларусь

1 Описание и работа измерителя

1.1 Назначение

1.1.1 Пикоамперметр предназначен для измерения постоянных и медленно изменяющихся электрических сигналов тока от источников, выходное сопротивление которых может находиться в широком диапазоне значений.

Пикоамперметр может быть использован:

- в микроэлектронике – при контроле технологических процессов изготовления интегральных схем;
- в радиоэлектронике – при настройке и контроле параметров электронных схем и их компонентов;
- в электронике – при определении изолирующих свойств материалов;
- в газовой хроматографии и масс-спектрометрии при определении спектрального состава веществ;
- в медицине – при мониторинге заболеваемости в качестве первичного преобразователя, в экологии, например, при определении с высокой точностью радиоактивной зараженности местности или продуктов питания (при использовании ионизационной камеры).

1.1.2 Пикоамперметр соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям применения относится к группе 2 ГОСТ 22261-94 с расширенным диапазоном рабочих температур от 5 до 40 °С.

Нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106 (от 630 до 795);

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха, °С от 5 до 40;
- относительная влажность воздуха, % до 80
при температуре 30 °С;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800);

1.1.3 Пикоамперметр соответствует требованиям по радиоэлектронной защите:

- промышленные радиопомехи, создаваемые пикоамперметром, не превышают значений, установленных СТБ ЕН 55022-2006 для оборудования класса А;
 - устойчивость пикоамперметра к электростатическим разрядам при непосредственном (контактном) воздействии электростатического разряда ± 4 кВ (степень жесткости 2) по СТБ МЭК 61000-4-2-2006, критерий качества функционирования С;
 - устойчивость пикоамперметра к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения по СТБ МЭК 61000-4-11-2006:
 - 1) при провалах напряжения сети до $0,7 U_{ном}$, длительностью до 500 мс, период повторения 5 с;
 - 2) при прерываниях напряжения сети (напряжение равно нулю, длительность 100 мс, период повторения 5 с);
 - 3) при выбросах напряжения сети до $1,2 U_{ном}$, длительностью до 500 мс, период повторения 5 с.
- Критерий качества функционирования С;
- устойчивость пикоамперметра к наносекундным импульсным помехам (амплитуда импульсов 1 кВ степень жесткости 2) по СТБ МЭК 61000-4-4-2006, критерий качества функционирования В;
 - устойчивость пикоамперметра к микросекундным помехам большой энергии (амплитуда импульсов 500 В по схеме *провод-провод* и 1000 В по схеме *провод-земля*) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006, критерий качества функционирования С;
 - устойчивость пикоамперметра к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 26 до 1000 МГц напряженностью 130 дБмкВ/м (степень жесткости 2) по СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001, критерий качества функционирования А;
 - устойчивость пикоамперметра к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем на портах электропитания переменного тока, должна соответствовать степени жесткости 2 по СТБ ГОСТ Р 51317.4.6-2002, критерий качества функционирования А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Пикоамперметр обеспечивает измерение токов обеих полярностей от $1 \cdot 10^{-14}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ А с конечными значениями диапазонов I_k - $2 \cdot 10^{-11}$, $2 \cdot 10^{-10}$, $2 \cdot 10^{-9}$, $2 \cdot 10^{-8}$, $2 \cdot 10^{-7}$, $2 \cdot 10^{-6}$, $2 \cdot 10^{-5}$, $2 \cdot 10^{-4}$, $2 \cdot 10^{-3}$, $2 \cdot 10^{-2}$ А (далее по тексту вместо "диапазон с конечным значением $2 \cdot 10^{-n}$ А" указан "диапазон 10^{-n} А", где n - цифра от 2 до 11).

Пикоамперметр обеспечивает автоматический выбор диапазонов измерения.

Индикация результатов измерения отображается на цифровом табло в виде мантиссы $4 \frac{1}{2}$ ($5 \frac{1}{2}$, $3 \frac{1}{2}$) десятичных разрядов с максимальным значением 2,0000 (2,00000; 2000) и показателя степени (два десятичных разряда со значением от "-11" до "-2").

1.2.2 Пределы допускаемой основной погрешности измерения тока, в процентах, равны:

$$\pm [0,5 + 0,025 (I_k / I_x - 1)] - \text{для диапазона } 10^{-11}, 10^{-10} \text{ А;} \quad (1.1)$$

$$\pm [0,25 + 0,01 (I_k / I_x - 1)] - \text{для диапазонов } 10^{-9}; 10^{-8} \text{ А;} \quad (1.2)$$

$$\pm [0,1 + 0,01 (I_k / I_x - 1)] - \text{для диапазонов } 10^{-7}; 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}; 10^{-3}; 10^{-2} \text{ А} \quad (1.3),$$

где I_k - конечное значение установленного диапазона, А;

I_x - измеряемое значение, А.

1.2.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения от изменения температуры окружающей среды в рабочем интервале температур не превышают установленного предела основной погрешности на каждые 10°C изменения температуры.

1.2.4 Пикоамперметр имеет производственно-эксплуатационный запас при выпуске не менее 20 % по основной погрешности.

1.2.5 Удвоенная амплитуда шума на аналоговом выходе на диапазоне 10^{-11} , приведенная ко входу (при времени измерения 10 с) не более $2 \cdot 10^{-15}$ А.

1.2.6 Удвоенная амплитуда шума на аналоговом выходе в режиме измерения тока на диапазоне 10^{-11} А при емкости измеряемого объекта 0,01 мкФ или сопротивлении измеряемого объекта $1 \cdot 10^{-9}$ Ом не более $1 \cdot 10^{-13}$ А при времени измерения 10 с.

1.2.7 Паразитный ток пикоамперметра для нормальных условий применения не превышает $1,5 \cdot 10^{-14}$ А.

1.2.8 Нестабильность нулевого уровня пикоамперметра за время непрерывной работы 24 ч на наименьшем диапазоне по истечении времени установления рабочего режима не превышает 1,5 мВ в сутки.

Примечание - Временная нестабильность нулевого уровня определяется при изменении температуры окружающей среды не более, чем на $\pm 2^\circ\text{C}$, относительной влажности не более, чем на $\pm 15^\circ\text{C}$ и атмосферного давления не более, чем на ± 4 кПа.

1.2.9 Температурная нестабильность нулевого уровня пикоамперметра на каждые 10°C с изменением температуры не превышает 2 мВ.

1.2.10 Время установления показаний пикоамперметра на аналоговом выходе по уровню от 0,1 до 0,9 установившихся показаний не превышает значений, указанных в таблице 1.1 (при времени измерения 1 с).

1.2.11 Пикоамперметр работоспособен при входной емкости до 0,01 мкФ на диапазонах 10^{-11} до 10^{-6} А и с емкостью до 1 мкФ на диапазонах от 10^{-5} до 10^{-2} А.

Таблица 1.1

Диапазон измерения, А	Время установления показаний, мс
$10^{-11}, 10^{-10}$	20
$10^{-9}, 10^{-8}$	8
$10^{-7}, 10^{-6}$	2
$10^{-5}, 10^{-4}$	0,5
$10^{-3}, 10^{-2}$	0,5

1.2.12 Пикоамперметр имеет аналоговый выход сигнала с максимальным значением напряжения ± 2 В и выходным сопротивлением 1 кОм. Предел погрешности напряжения на аналоговом выходе относительно показаний цифрового табло равен $\pm (0,02 A_x + 0,002)$ В,

где A_x - значение напряжения, равное показанию цифрового табло (мантиссе), В.

1.2.13 Пикоамперметр обеспечивает вычисление сопротивления объекта (в диапазоне от $1 \cdot 10^4$ до $2 \cdot 10^{14}$ Ом) в режиме измерения тока при опорном (испытательном) напряжении от 1 до 100 В.

Предел допускаемой погрешности сопротивления, полученного методом вычисления, не превышает суммы пределов допускаемой погрешности измерения тока, протекающего через объект, и погрешности опорного напряжения.

1.2.14 Пикоамперметр обеспечивает обмен информацией по последовательному асинхронному интерфейсу типа СТЫК С2 в соответствии с ГОСТ 18145-81 с использованием цепей 102, 103, 104, 106, 107, 108.2, 109.

Пикоамперметр обеспечивает скорости обмена информацией 19200 и 57600 бит/с.

Электрические параметры сигналов и цепей СТЫК С2 соответствуют требованиям ГОСТ 23675-79 (раздел 4).

1.2.15 Пикоамперметр обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч.

1.2.16 Пикоамперметр обеспечивает запоминание 800 значений измеренного сигнала.

1.2.17 В пикоамперметре предусмотрена самопроверка работоспособности составных частей.

1.2.18 Пикоамперметр допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени 24 ч и при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

Время перерыва до повторного включения должно быть не менее 1 ч.

Примечание – Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

1.2.19 Пикоамперметр сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при питании его от сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В частотой $(50 \pm 0,5)$ Гц.

1.2.20 Мощность, потребляемая пикоамперметром от сети питания при номинальном напряжении, где превышает 10 В·А.

1.2.21 Пикоамперметр допускает работу с емкостью на входе до 0,01 мкФ на диапазонах от 10^{-11} до 10^{-6} А и с емкостью до 1 мкФ на диапазонах от 10^{-5} до 10^{-2} А.

1.2.22 Пикоамперметр имеет выход напорного напряжения $10 \pm 0,01$ В.

1.2.23 Пикоамперметр выдерживает воздействие на вход напряжения от минус 100 до плюс 100 В постоянного тока в течение 1 мин.

1.2.24 Пикоамперметр обеспечивает следующие показатели надежности:

- средняя наработка на отказ – не менее 15000 ч;
- средний ресурс – не менее 15000;
- среднее время восстановления не более 4 ч.

1.2.25 Масса пикоамперметра 3,5 кг.

1.2.26 Габаритные размеры пикоамперметра 105x284x366мм.

1.2.27 Содержание драгоценных материалов, г:

- золото – 0,0282;
- серебро – 0,5597;
- палладий – 0,0515.


1.3 Состав пикоамперметра

1.3.1 Пикоамперметр поставляется в комплекте, приведенном в таблице 1.2.


Принадлежности, входящие в комплект поставки пикоамперметра, приведены на рисунке 1.1.

Таблица 1.2


Обозначение	Наименование, тип	Количество на комплект	Примечание
УШЯИ.411131.003	Пикоамперметр А2-4	1	
УШЯИ.441461.010	Камера измерительная	1	
АГ0.481.303 ТУ	Вставка плавкая ВП2Б-1В-0,25А 250 В	2	
<i>Принадлежности:</i>			
SCZ-1	- шнур сетевой	1	
Тг4.854.966	- кабель	1	Измерительный
Тг4.854.069-08	- кабель	1	Для аналогового выхода
УШЯИ.303657.030	- контакт	1	Для работы с измерительной камерой
Тг7.732.961	- контакт	3	Для кабеля измерительного
Тг7.750.190	- наконечник	3	То же
	- зажим AGF20	3	“_”
УШЯИ.411131.003 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
УШЯИ.411131.003 МП (МРБ МП.1725 -2007)	Методика поверки	1	
УШЯИ.305646.098	Упаковка	1	




Кабель – Тг4.854.069-08




Кабель – Тг4.854.966




Контакт – УШЯИ.303657.030



Контакт – Тг7.732.961



Наконечник – Тг7.750.190



Зажим – AGF20

Рисунок 1.1 – Принадлежности пикоамперметра А2-4

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия

1.4.1.1 Принцип работы пикоамперметра основан на преобразовании поступающих на его вход сигналов тока в постоянное или медленно меняющееся напряжение и измерение его уровня аналого-цифровым методом.

Структурная схема измерителя приведена на рисунке 1.2.

Основным элементом пикоамперметра является электрометрический усилитель (ЭМУ), предназначенный для создания на выходе сигнала, пропорционального измеряемому сигналу и имеющего достаточный уровень и мощность для дальнейшего усиления. В качестве преобразователя тока используются высокоомные резисторы. С выхода ЭМУ сигнал поступает на масштабный усилитель, а с него на аналоговый выход и на сумматор. В сумматоре сигнал, поступающий с ЭМУ, суммируется с напряжением источника опорного напряжения (ИОН). Это необходимо для согласования двуполярного выхода ЭМУ со входом однополярного АЦП, используемого в пикоамперметре.

В АЦП измеряемый сигнал преобразуется во временной интервал (импульсы, длительность которых пропорциональна величине сигнала), который поступает в микропроцессорный контроллер (МКП), где формируется двоичный код, эквивалентный величине сигнала.

Подключение необходимых элементов во входной цепи для выбранного режима работы осуществляется с помощью электрометрического коммутатора.

Управление всеми функциональными узлами пикоамперметра, прием и обработку кодированных результатов измерения, прием и обработку команд оператора с клавишного пульта, вывод результатов измерения на индикаторное табло выполняется с помощью МПК.

Устройство ввода-вывода обеспечивает возможность вывода результатов измерений и прием команд управления по интерфейсу СТЫК С2. Устройство развязки обеспечивает развязку по питанию устройства ввода-вывода и остальной схемы.

Схема защиты обеспечивает защиту входных и выходных цепей ЭМУ при перегрузке по входу.

Конструктивно пикоамперметр выполнен в металлическом кожухе, зажатом передней и задней панелями. Вся схема пикоамперметра выполнена на трех печатных платах. Узел клавишного пульта интегрирован с передней панелью пикоамперметра.

На передней панели расположены индикаторное табло, входной разъем и два гнезда "+10 V", "⊥".

На задней панели расположены: сетевой выключатель, гнездо для подключения сетевого кабеля, клеммы "ВЫХОД АНАЛОГОВЫЙ ⊥", "⊥" и "⊥" и розетка "СТЫК С2", окно для доступа к переключателю включения/выключения режима калибровки, закрытое планкой КАЛИБР. На внутренней стороне задней панели закреплен сетевой трансформатор.

Камера измерительная выполнена в металлическом корпусе с защелкой. На корпусе камеры имеются клеммы для подключения внешнего источника напряжения. Внутри камеры находятся клеммы для подсоединения измеряемого объекта.

Комплект принадлежностей состоит из кабелей, зажимов, наконечников и контактов, предназначенных для соединения со всеми видами измеряемых объектов и другими приборами.




Рисунок 1.2 – Структурная схема пикоамперметра А2-4

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка пикоамперметра соответствует требованиям ГОСТ 22261 и КД и имеет четкую маркировку, нанесенную на корпус и содержащую:

- наименование и обозначение типа пикоамперметра, товарный знак и наименование изготовителя; Знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь;
- поясняющие надписи и символы, необходимые для правильной эксплуатации пикоамперметра согласно КД;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер) и год изготовления, надпись "СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ", единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (знак "ЕАС");
- символ испытательного напряжения С2 по ГОСТ 23217, напряжение питания, потребляемая мощность, номинальный ток, тип и количество вставок плавких.

На эксплуатационную документацию нанесено изображение знака Государственного реестра Республики Беларусь и знак "ЕАС";.

1.5.2 Маркировка на упаковке выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 типографским способом на этикетках и содержит:

- манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх";
- наименование и обозначение типа пикоамперметра, товарный знак и местонахождения изготовителя;
- обозначение ТУ, Знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь, Знак "ЕАС", надпись "СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ", дату изготовления, штамп ОТК, массы брутто и нетто, габаритные размеры генератора.

1.5.3 Пикоамперметр опломбирован пломбой службы технического контроля и нанесен оттиск клейма поверителя на задней панели в местах, указанных на рисунке 1.3.

Маркировка должна быть выполнена четко и разборчиво.




Рисунок 1.3 – Места пломбирования и нанесения клейма поверителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Распаковывание пикоамперметра проводить в следующей последовательности:

- удалить клеевую ленту на верхней крышке коробки;
- открыть коробку;
- вынуть эксплуатационную документацию;
- вынуть пикоамперметр и принадлежности.

Распаковывание закончено.

1.6.2 Повторное упаковывание проводить в последовательности, обратной описанной в 1.6.1.

2 Подготовка к использованию

2.1 Меры безопасности

2.1.1 По требованиям к электробезопасности пикоамперметр относится к классу защиты I ГОСТ 12.2.091-2002. Заземление корпуса пикоамперметра обеспечивается через двухполюсную вилку с заземляющим контактом.

2.1.2 Электрическая изоляция выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное переменное напряжение 1350 кВ между соединенными вместе питающими штырями сетевой вилки и корпусным контактом.

2.1.3 Электрическое сопротивление между заземляющим контактом гнезда для подключения сетевой вилки и доступными для прикасания токопроводящими частями пикоамперметра не более 0,1 Ом.

2.1.4 При работе с пикоамперметром со снятой крышкой (при ремонте) следует соблюдать особую осторожность, так как элементы платы источника питания имеют, относительно корпуса, напряжения опасные для жизни.

2.1.5 В процессе эксплуатации и ремонта воспрещается:

- проводить смену деталей под напряжением;
- оставлять без надзора пикоамперметр под напряжением.

2.1.6 Персонал, занятый эксплуатацией пикоамперметра должен иметь квалификационную группу не ниже III по технике безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ).

2.1.7 Пикоамперметр не оказывает вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

2.1.8 Пикоамперметр соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 12.2.091-2002 и ГОСТ 12.1.004-91.

Вероятность возникновения пожара не превышает 10^{-6} в год.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Приступая к работе с пикоамперметром, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего РЭ.

2.2.2 Перед включением пикоамперметра выполнить меры безопасности, изложенные в 2.1 настоящего РЭ.

2.2.3 В случае длительного хранения в условиях, отличающихся от нормальных, выдержать пикоамперметр в течение 8 ч в нормальных условиях.

2.2.4 Пикоамперметр является высокочувствительным измерительным прибором, следует учитывать специфику электрометрических измерений и предпринимать меры для получения достоверных результатов измерений и предупреждения выхода пикоамперметра из строя, а также выполнять следующие рекомендации:

- все коммутации и подключения пикоамперметра к источнику сигнала должны проводиться при выключенной кнопке **ИЗМЕР**;

- при работе с пикоамперметром необходимо обращать особое внимание на состояние входного изолятора, загрязнение которого приводит к резкому снижению его сопротивления и к возрастанию уровня шумов при измерении тока;

- во избежание загрязнения не следует касаться входного изолятора руками. У неработающего пикоамперметра входной разъем должен быть обязательно закрыт колпачком;

- если же загрязнения изолятора избежать не удалось, необходимо очистить его струей чистого воздуха или промыть спиртом ректифицированным ГОСТ 18300-87, располагая пикоамперметр так, чтобы спирт не затекал за изолятор;

- при всех измерениях необходимо тщательно экранировать объект измерения и пикоамперметр или соединение источника сигнала и пикоамперметра от воздействия электростатических и электромагнитных наводок, которые могут заметно исказить результат измерения.

Для устранения электромагнитных наводок необходимо:

- располагать пикоамперметр по возможности ближе к источнику сигнала, а в тех случаях, когда это невозможно, уменьшать петли, образуемые проводниками от источника сигнала;

- помещать пикоамперметр и источник сигнала в экран, исключающий влияние электромагнитных помех.


2.2.5 В комплекте пикоамперметра имеется специальный триаксиальный электрометрический входной кабель Тг4.854.966, выполненный на основе малошумящего кабеля АВК-6, который можно использовать при измерении токов более $1 \cdot 10^{-12}$ А, (паразитный ток при этом во входных цепях может достигать значения $1 \cdot 10^{-13}$ А). Возможно применение других кабелей типа АВК (АВК-1, АВК-2, АВК-3). При соединении источника сигнала к входу пикоамперметра необходимо обращать особое внимание на подключение центральной жилы и экранов кабеля: принимать меры по сохранению сопротивления изоляции между проводящими слоями кабеля; при разделке центральной жилы необходимо удалить графитовый слой нижнего изоляционного слоя с участка не менее 5 мм от центрального проводника. В процессе измерения следует избегать резких перегибов кабеля, вибраций, механических нагрузок, которые приводят к генерации паразитных зарядов в самом кабеле и искажению результата измерений.

При подключении кабеля к пикоамперметру его центральная жила (вывод Нх, рисунок 2.1) соединяется со входом; первый проводящий слой (вывод Gx) соединяется с общей шиной пикоамперметра и гнездом "⊥" на задней панели пикоамперметра; второй проводящий слой (вывод Lx) соединяется с корпусом прибора и гнездом "⊥" на задней панели пикоамперметра. При подсоединении выводов кабеля к источнику сигнала следует иметь в виду, что гнезда "⊥" и "⊥" на задней панели пикоамперметра соединены между собой перемычкой, а, следовательно, выводы Gx и Lx также соединены между собой. Поэтому источник сигнала следует подсоединять между выводами Нх и Gx (Lx).

Однако в некоторых случаях, особенно если источник сигнала имеет большую емкость (длинный входной кабель), может оказаться, что соединение гнезд "⊥", "⊥" на задней панели пикоамперметра является не оптимальным (в части помехоподавления). В этом случае перемычку между гнездами "⊥", "⊥" на задней панели следует снять, а выводы кабеля Gx и Lx соединить между собой непосредственно у источника сигнала.

В случае "зависания" пикоамперметра (с передней панели прибор управляется, на табло высвечивается сообщение: OLL, 0.0000 или другое число), для выхода из этого состояния без выключения прибора необходимо:

- нажать последовательно кнопки "τ", "↑", после чего пикоамперметр обычно сразу начинает нормально функционировать. В противном случае необходимо еще провести автокалибровку АЦП в соответствии с 3.4.5 РЭ. После прохождения АВК пикоамперметр начинает нормально функционировать.



- 1 – центральная жила;
 2 – изоляция;
 3 – графитовый слой;
 4 – изоляция;
 5 – второй проводящий слой;
 6 – изоляция;
 7 – изоляция;
 (Нх), (Lx), (Gx) – цепи подключения источников сигнала.

Рисунок 2.1 – Схема подключения триаксиального кабеля.

Следует учитывать, что емкость кабеля суммируется с выходной емкостью источника сигнала и может привести к возрастанию шумов на выходе пикоамперметра. Для получения максимальной чувствительности, необходимо использовать кабели минимальной длины. Применение радиочастотного кабеля, например РК-200, обеспечивает снижение общей емкости на входе пикоамперметра, однако в этом случае возрастают шумы и паразитные токи, вызываемые пьезо- и трибоэлектрическими эффектами.

2.2.6 При работе с пикоамперметром следует избегать механических воздействий на изоляторы, а также электрических перегрузок, потому что это может привести к возникновению зарядов на поверхности изоляторов.

Так как при соединении источника сигнала с пикоамперметром неизбежны механические перегрузки, то приступать к измерениям необходимо лишь после определенной выдержки в стабильном состоянии (от 5 до 10 мин для измеряемых токов менее $1 \cdot 10^{-12}$ А).

2.3 Органы управления и подключения

2.3.1 Органы управления и подключения указаны на рисунках 2.2 и 2.3.

На передней панели пикоамперметра расположены:

- индикаторное табло – состоящее из 10 14-сегментных индикаторов, обеспечивающих отображение результатов измерения в виде мантиссы ($5 \frac{1}{2}$, $4 \frac{1}{2}$ и $3 \frac{1}{2}$ десятичных разряда), показателя степени (2 десятичных разряда) и единицы измерения;

- 10 светодиодов:

ТАКТ – индицирует момент выдачи информации на табло;

ИЗМЕР – измерение включено;

АВП – автоматический выбор пределов измерения включен;

НУЛЬ – смещение нуля скорректировано;

≤ 0,1s, 1s, 10s – время измерения;

КЛБ – включен режим калибровки;

ПАМЯТЬ – включен режим накопления или просмотра содержимого памяти;

ПУСК – включен процесс накопления результатов измерения в памяти;

- клавишная панель, состоящая из 11 клавиш, не имеющих фиксации при нажатии – для управления работой пикоамперметра;

- гнезда “+10 V”, “ \perp ”, на которые выведено опорное напряжение 10 В для работы с измерительной камерой;

- входной разъем “ \otimes ” – для подключения к объекту измерения;

Маркировка и назначение органов управления на передней панели приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Маркировка	Назначение
“ < ” “ \leftarrow ”	Кнопка переключения диапазонов измерения в направлении повышения чувствительности в режиме измерения. В режиме ввода программы матобработки – перемещение курсора влево.
ИЗМЕР АВП	Кнопка включения режима измерения сигнала
“ \uparrow ”	Кнопка включения/выключения режима автоматического выбора диапазонов в режиме измерения. В режиме ввода программы матобработки – ввод набранной команды (числа) в память.
“ > ” “ \rightarrow ”	Кнопка переключения диапазонов измерения в направлении уменьшения чувствительности в режиме измерения. В режиме ввода программы матобработки – перемещение курсора вправо.
РАЗР	Кнопка включения разрядности индикаторного табло.
“0...9”	В режиме МЕНЮ, ПАМЯТЬ, ВЫЧ R цифры 0...9.

Продолжение таблицы 2.1

Обозначение	Назначение
НУЛЬ	Кнопка смещения нуля. При ее нажатии показания на цифровом табло запоминаются и в дальнейшем вычитаются из текущего результата измерения.
ВЫЧ R	Кнопка включения/выключения режима вычисления сопротивления
“ τ ”	Кнопка включения режима изменения времени измерения
ПАМЯТЬ	Кнопка включения/выключения режима накопления в памяти результатов измерения, просмотра содержимого памяти
МЕНЮ	Кнопка включения режима программирования.
ПУСК-СТОП	Кнопка пуска и остановки процесса накопления результатов измерения в памяти




Рисунок 2.2 – Схема расположения органов управления и подключения на передней панели пикоамперметра

2.3.4 На задней панели пикоамперметра А2-4 (рисунок 2.3) расположены органы управления и подключения, маркировка которых указана в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Маркировка	Назначение
СЕТЬ	Включатель напряжения сети
ВКЛ	Включатель напряжения сети (положение выключен)
СЕТЬ “~230 V 50 Hz 10 V·A”	Гнездо для подключения сетевого кабеля
“ ВП2Б-1 0,25 А F”	Держатель предохранителей с двумя предохранителями на 0,25 А
СТЫК С2	Розетка подключения пикоамперметра к системе (адаптер СТЫК С2)
ВЫХОД АНАЛОГОВЫЙ ⊥	Клеммы аналогового выхода для подключения внешнего регистрирующего прибора
“ ⊥”, “ ⊥ ”	Клеммы, соединенные соответственно с общей шиной прибора и корпусом прибора
КАЛИБР	Планка, закрывающая доступ к переключателю включения/выключения режима калибровки




Рисунок 2.3 – Схема расположения органов управления и подключения на задней панели пикоамперметра А2-4

3 Использование по назначению

3.1 Подготовка к проведению измерений

3.1.1 Включить пикоамперметр с помощью выключателя **СЕТЬ**, расположенного на задней панели.

3.1.2 При включении пикоамперметра кратковременно высвечиваются все символы на индикаторном табло, а затем включается сообщение “0.00XX-07A” (X- цифры 0...9) мигает светодиод **ТАКТ** и светится светодиод “1 s”. Через 3 с происходит коррекция нуля и на табло высвечивается сообщение “0.0000-07A” (± 1 ед.мл.разряда).

3.1.3 Проверка работоспособности пикоамперметра производится с помощью тестов с 3.4.2. С помощью теста Т1 проверяется весь тракт измерения на диапазонах от 10^{-8} до 10^{-11} А, с помощью теста Т2 проверяется работа прибора на диапазонах 10^{-6} , 10^{-7} А, а с помощью теста Т3 – на диапазонах 10^{-5} , 10^{-4} А. Для проведения тестового контроля необходимо набрать нужный тест в соответствии с 3.4.2. Если при прохождении тестов показание цифрового табло равно 1.0000 (± 80 ед.мл.разр.), то пикоамперметр работоспособен.

Прибор готов к проведению измерений, однако в этом случае не гарантируются его метрологические характеристики. Для обеспечения нормируемой точности измерения необходимо прогреть пикоамперметр в течение 1 ч.

3.2 Проведение измерений

3.2.1 Общие указания

3.2.1.1 Установить необходимый диапазон измерения с помощью кнопок “←”, “→” или включить режим АВП (кнопка **АВП**).

3.2.1.2 При необходимости установить нулевые показания с помощью кнопки **НУЛЬ**.

3.2.1.3 Работа с источником сигнала осуществляется при включенной кнопке **ИЗМЕР**, при этом на индикаторном табло светится светодиод **ИЗМЕР**. Следует иметь в виду, что при выключенной кнопке **ИЗМЕР**, независимо от установленного диапазона всегда включен диапазон 10^{-2} А (при четном установленном диапазоне) или 10^{-3} А (при нечетном установленном диапазоне).

3.2.1.4 В зависимости от уровня шумов установить необходимое время измерения в соответствии с 3.2.2.

3.2.1.5 Выбрать необходимый формат индикации (3 ½, 4 ½ или 5 ½ десятичных разряда) результатов измерения с помощью кнопки **РАЗР**. При времени измерения менее 1 с возможен только формат 3 ½ десятичных разряда.

3.2.2 Установка времени измерения

3.2.2.1 В пикоамперметре имеется возможность установить следующие значения времени измерения: 2, 10, 50 мс и 0,1; 1; 10 с. Время измерения 2 и 10 мс может быть использовано только при работе через интерфейс СТЫК С2 или в режиме ПАМЯТЬ.

3.2.2.2 При включении пикоамперметра автоматически включается время измерения 1 с (светится светодиод "1 s"). Для установки другого значения времени необходимо:

- нажать кнопку "τ", на табло высветится сообщение "T=1 c";
- с помощью кнопок "←", "→" выбрать необходимое время измерения;
- нажать кнопку "↑", прибор перейдет в режим измерения и загорится светодиод, соответствующий установленному значению времени измерения ("≤0,1 s", "1 s" или "10 s").

3.2.3 Работа пикоамперметра в режиме измерения тока

3.2.3.1 Подсоединить источник сигнала к входному разъему . При этом необходимо соблюдать рекомендации, изложенные в 2.1 и 2.2.

3.2.3.2 Включить кнопку **ИЗМЕР** и произвести считывание результата измерения с индикаторного табло.

3.2.3.3 Для обеспечения минимальных погрешностей при измерении необходимо следить, чтобы выходное сопротивление Рист, Ом, источника сигнала удовлетворяло условию

$$\text{Рист} > 1/10^{2+N}, \quad (3.1)$$

где N – показатель степени установленного диапазона измерения (от -2 до -11).

3.2.4 Работа пикоамперметра с измерительной камерой и внешними аксессуарами

3.2.4.1 В комплект пикоамперметра входят принадлежности, позволяющие соединить входной разъем пикоамперметра с источником сигнала.

3.2.4.2 При работе с источниками сигналов с выходным током более $1 \cdot 10^{-12}$ А можно использовать измерительный кабель Тг4.854.966.

3.2.4.3 Чувствительные измерения (сопротивление источника более $1 \cdot 10^7$ Ом) рекомендуется проводить в измерительной камере (ИК).

ИК подсоединить к пикоамперметру так, чтобы ее штыри X1 и X4 вошли в гнезда "+10 V", "I", на передней панели пикоамперметра, входной разъем пикоамперметра вошел в гайку измерительной камеры. Завернуть гайку на входной разъем. Контакт УШЯИ.303657.030 (из комплекта принадлежностей) вставить во входной разъем пикоамперметра. (В дальнейшем, когда работа с камерой не проводится, контакт УШЯИ.303657.030 удобно хранить установив его в держатель, имеющийся внутри измерительной камеры).

Исследуемый объект поместить в ИК и подключить его выход к клеммам в соответствии с измерительной схемой проводимых измерений. При необходимости подавать напряжение на исследуемый объект можно с использованием как внешнего источника, так и напряжения 10 В, имеющегося в пикоамперметре (клемма "+10 V" в ИК).

3.2.5 Работа с аналоговым выходом

3.2.5.1 Подключить регистрирующий прибор (вольтметр, осциллограф, самопишущий ампервольтметр или другой прибор) к клеммам "**ВЫХОД АНАЛОГОВЫЙ** \perp " при этом низкопотенциальная клемма " \perp " соединена с общим проводом пикоамперметра.

Конечному значению каждого диапазона измерения соответствует напряжение на аналоговом выходе ± 2 В. Для того, чтобы максимально использовать быстродействие электрометрического усилителя, сигнал на аналоговый выход подается прямо с выхода электрометрического усилителя, т.е. без цифровой обработки. Поэтому следует иметь в виду, что значение сигнала, измеренного на аналоговом выходе, может отличаться от показаний цифрового табло в соответствии с 1.2.11.

3.2.6 Вычисление значения сопротивления измеряемого объекта

3.2.6.1 Пикоамперметр обеспечивает вычисление значения сопротивления измеряемого объекта, если известно значение напряжения, приложенного к объекту.

3.2.6.2 Для вхождения в режим вычисления значения сопротивления, необходимо, после проведения измерения тока по 3.2.3, нажать кнопку **ВЫЧ.Р.**, на табло высветится сообщение **ВЫЧИСЛИТЬ**.

3.2.6.3 Нажать кнопку " \rightarrow ", на табло высветится сообщение **ИЗМ КОНСТ.**

3.2.6.4 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение "**U=000.V**" (первая цифра "0" мигает).

3.2.6.5 С помощью кнопок " \leftarrow ", " \rightarrow " и **0...9** установить на табло значение опорного напряжения, которое приложено к объекту.

3.2.6.6 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение **ВЫЧИСЛИТЬ**.

3.2.6.7 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится вычисленное значение сопротивления объекта.

3.2.6.8 Для выхода из режима вычисления, нажать кнопку **ВЫЧ.Р.**

3.2.6.9 Для последующего вычисления значения сопротивления, если опорное напряжение не меняется, после выполнения 3.2.6.2 можно переходить к 3.2.6.7.

3.2.6.10 Для того, чтобы вычисление выполнялось с минимальной погрешностью, необходимо соблюдать условие $I_x \geq 0,025 I_k$, где

I_x – значение тока протекающего через объект, А;

I_k – конечное значение тока установленного диапазона, А.

При $I_x \leq 0,0025 I_k$ вычисления не производятся и на табло выдается сообщение **0LLΩ**.

3.3 Работа пикоамперметра в режиме ПАМЯТЬ

3.3.1 В режиме ПАМЯТЬ могут выполняться четыре операции: очистка памяти (**ОЧИСТКА**), запись результатов измерения в память (**ЗАПИСЬ**), определение минимального, максимального и среднего значения из записанного массива (**СТАТИСТИКА**) и просмотр записанного массива (**ПРОСМОТР**).

3.3.2 Память пикоамперметра состоит из четырех блоков (блок 1, 2, 3, 4), в каждый из которых может быть записано 200 результатов измерения.

3.3.3 Очистка памяти

3.3.3.1 Нажать кнопку **ПАМЯТЬ**, на табло высветится сообщение ПРОСМОТР, и включится светодиод ПАМЯТЬ.

3.3.3.2 С помощью кнопок " \leftarrow ", " \rightarrow " установить на табло сообщение ОЧИСТКА.

3.3.3.3 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение ПОЛНАЯ. Далее возможны два варианта:

- если необходима очистка всей памяти нажать кнопку " \uparrow " и пикоамперметр перейдет в режим измерения;

- если необходима очистка одного из блоков памяти, нажать одну из кнопок " \rightarrow ", " \leftarrow ", на табло высветится сообщение БЛОК;

- нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение БЛОК и мигающая цифра "1";

- с помощью кнопки "0...9" установить номер блока (1, 2, 3, 4), который необходимо очистить;

- нажать кнопку " \uparrow ", прибор перейдет в режим измерения, светодиод ПАМЯТЬ выключится. Очистка закончена.

3.3.4 Запись результатов измерения в память.

3.3.4.1 Нажать кнопку **ПАМЯТЬ**, на табло высветится сообщение ПРОСМОТР и включится светодиод ПАМЯТЬ;

3.3.4.2 С помощью кнопок " \leftarrow ", " \rightarrow " установить на табло сообщение ЗАПИСЬ.

3.3.4.3 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение БЛОК "1" ("1" мигает).

3.3.4.4 С помощью кнопки "0...9" установить номер блока (1, 2, 3, 4), в который необходимо записать результаты измерений.

3.3.4.5 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение "ИНТ 0001с", если в режиме измерения было установлено время измерения 1 или 10 с. При времени измерения 0,1 с высветится сообщение "ИНТ000.1с", при времени измерения 10 или 50 мс высветится "ИНТ 00.01с", а при времени измерения 2 мс - "ИНТ 0.001с". Во всех случаях мигает первая цифра "0".

3.3.4.6 С помощью кнопок " \leftarrow ", " \rightarrow " и "0...9" установить интервал времени между измерениями, результаты которых должны записываться в память (интервал времени может

находиться в пределах от 1 до 1000 ед.мл.разряда, например, для времени измерения 1 и 10 с можно выбирать интервал записи, в диапазоне от 1 до 1000 с, а для времени измерения 2 мс в диапазоне от 0,001 до 1 с.

3.3.4.7 Нажать кнопку " \uparrow ", прибор перейдет в режим измерения (светодиод **ПАМЯТЬ** выключен, прибор готов к записи результатов измерения в память).

3.3.4.8 Для начала записи нажать кнопку **ПУСК-СТОП**, с этого момента производится запись результатов измерения в память в соответствии с введенными данными, включен светодиод ПУСК.

3.3.4.9 Для прекращения записи в память нажать кнопку **ПУСК-СТОП**, светодиод **ПУСК** выключится.

3.3.5 Просмотр содержимого памяти

3.3.5.1 Нажать кнопку **ПАМЯТЬ**, на табло высветится сообщение ПРОСМОТР и включится светодиод ПАМЯТЬ.

3.3.5.2 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение БЛОК "X" (X – цифра 1, 2, 3 или 4, мигает).

3.3.5.3 С помощью кнопки "0...9" установить на табло номер блока (1, 2, 3, 4), содержимое которого необходимо просмотреть.

3.3.5.4 Нажать кнопку " \uparrow ", на табло высветится сообщение ОТСЧЕТ "001" (первая цифра "0" мигает).

3.3.5.5 С помощью кнопок " \leftarrow ", " \rightarrow " и "0...9" установить на табло номер отсчета, с которого необходимо начать просмотр массива.

3.3.5.6 Многократно нажимать на кнопку " \uparrow ", на табло будет последовательно выводиться номера отсчета, затем соответствующее значение измеренного сигнала.

3.3.5.7 Для выхода из режима просмотра записанного массива нажать кнопку **ПАМЯТЬ**.

3.3.5.8 Если необходимо просмотреть выборочно некоторые отсчеты, то для просмотра каждого отсчета необходимо повторять действия начиная с 3.3.5.1.

3.3.5.9 Для выхода из операции ПРОСМОТР нажать кнопку **ПАМЯТЬ**.

3.3.6 Статистика

3.3.6.1 Нажать кнопку **ПАМЯТЬ**, на табло высветится сообщение ПРОСМОТР и включится светодиод ПАМЯТЬ.

3.3.6.2 С помощью кнопок “←”, “→” установить на табло сообщение СТАТИСТИКА.

3.3.6.3 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится сообщение “МИНХ.ХХХХ” (Х- цифра от 0 до 9) – минимальное значение (мантисса) из записанных в память результатов измерения.

3.3.6.4 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится сообщение “МАКС Х.ХХХХ” – максимальное значение из записанных в память результатов измерения.

3.3.6.5 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится сообщение “СРЕД Х.ХХХХ” – среднее значение из записанных в память результатов измерения.

3.3.6.6 Для выхода из операции СТАТИСТИКА нажать кнопку **ПАМЯТЬ**.

3.4 Работа пикоамперметра в режиме МЕНЮ

3.4.1 В режиме МЕНЮ могут выполняться следующие операции: тестирование измерительной части (ТЕСТ-ИЗМ), тестирование интерфейса (ТЕСТ RS), установка скорости обмена по интерфейсу (СКОР), автокалибровка АЦП (АВК), калибровка пикоамперметра (КАЛИБР).

3.4.2 Тестирование измерительной части

3.4.2.1 Тестирование измерительной части проводится с помощью трех тестов: Т1, Т2 и Т3. С помощью теста Т1 проверяется весь измерительный тракт на диапазонах 10^{-11} (10^{-10}) и 10^{-9} (10^{-8}) А, с помощью теста Т2 проверяется работоспособность прибора на диапазоне 10^{-7} (10^{-6}) А, а с помощью теста Т3 – на диапазоне 10^{-5} (10^{-4}) А.

3.4.2.2 Для проведения тестирования нажать кнопку **МЕНЮ**, на табло высветится сообщение ТЕСТ-ИЗМ.

3.4.2.3 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится сообщение ТЕСТ Т1.

3.4.2.4 С помощью кнопок “←”, “→” установить на табло номер необходимого теста Т1, Т2 или Т3.

3.4.2.5 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится результат измерения (мантисса) и номер теста (Т1, Т2, Т3). Прибор считать работоспособным, если при прохождении всех тестов показание (мантисса) находится в пределах от 0,9920 до 1,0080.

3.4.2.6 Для выхода из теста нажать кнопку **МЕНЮ**. Проверку каждого следующего теста начинать с 3.4.2.2.

3.4.3 Тестирование интерфейса

3.4.3.1 Нажать кнопку **МЕНЮ**, на табло высветится сообщение ТЕСТ-ИЗМ.

3.4.3.2 Нажать кнопку “→”, на табло высветится сообщение RS.

3.4.3.3 На задней панели пикоамперметра в розетке “СТЫК С2” закоротить контакты 2 и 3.

3.4.3.4 Нажать кнопку “↑”, если интерфейс работоспособен - на табло высветится цепочка сегментов и несколько мигающих светодиодов. При неисправном интерфейсе высветится сообщение “ERR 3”.

3.4.3.5 Для выхода из теста выключить пикоамперметр.

3.4.4 Установка скорости обмена по интерфейсу

3.4.4.1 Нажать кнопку **МЕНЮ**, на табло высветится сообщение ТЕСТ-ИЗМ.

3.4.4.2 С помощью кнопок “←”, “→” установить на табло сообщение СКОР RS.

3.4.4.3 Нажать кнопку “↑”, на табло высветится значение установленной скорости обмена “19,2” или “57,6” кбит/с.

3.4.4.4 Для изменения значения установленной скорости обмена нажать кнопку “↑”.

3.4.4.5 Для выхода из режима установки скорости обмена нажать кнопку **МЕНЮ**, пикоамперметр перейдет в режим измерения.

3.4.5 Автокалибровка АЦП

3.4.5.1 Автокалибровка АЦП проводится автоматически через каждые 30 мин.

3.4.5.2 При необходимости дополнительного проведения автокалибровки АЦП нажать кнопку **МЕНЮ**, на табло высветится сообщение ТЕСТ-ИЗМ.

3.4.5.3 С помощью кнопок “←”, “→” установить на табло сообщение АВК.

Нажать кнопку “↑”, пикоамперметр перейдет в режим измерения и через 20 – 30 с пройдет автокалибровка АЦП.

3.4.6 Калибровка пикоамперметра

3.4.6.1 Калибровка пикоамперметра проводится изготовителем, в специализированных мастерских или поверителем по методике, приведенной в приложении А настоящего РЭ.

3.5 Работа в системе с интерфейсом СТЫК С2

3.5.1 Последовательный интерфейс СТЫК С2 (RS-232C) обеспечивает возможность подключения пикоамперметра без дополнительных аппаратных затрат к компьютеру стандартной конфигурации, имеющему в своем составе последовательный порт (СОМ-порт).

3.5.2 Подключение пикоамперметра к компьютеру осуществляется через девяти-контактную розетку на задней панели пикоамперметра, посредством кабеля SCF12 или аналогичного (с соединением контактов “один в один”).

3.5.3 Дистанционное управление пикоамперметром выполняется путем передачи через интерфейс команд управления. Каждая команда управления состоит из трех байтов, первый из которых – заглавная латинская буква в коде КОИ-7 (ГОСТ 27463-87), второй – шеснадцатеричное число, третий символ – произвольный, за исключением команд R2 и M1.

Перечень допустимых команд управления приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Код команды управления	Шеснадцатеричный код команды управления	Выполняемая функция
L0	4C 00 00	Включить диапазон измерения 10^{-2} А
L1	4C 01 00	Включить диапазон измерения 10^{-3} А
L2	4C 02 00	Включить диапазон измерения 10^{-4} А
L3	4C 03 00	Включить диапазон измерения 10^{-5} А
L4	4C 04 00	Включить диапазон измерения 10^{-6} А
L5	4C 05 00	Включить диапазон измерения 10^{-7} А
L6	4C 06 00	Включить диапазон измерения 10^{-8} А
L7	4C 07 00	Включить диапазон измерения 10^{-9} А
L8	4C 08 00	Включить диапазон измерения 10^{-10} А
L9	4C 09 00	Включить диапазон измерения 10^{-11} А
A0	41 00 00	Выключить режим автоматического выбора диапазонов
A1	41 01 00	Включить режим автоматического выбора диапазонов
Q2	51 02 00	Выключить кнопку НУЛЬ
Q1	51 01 00	Включить кнопку НУЛЬ
B0	42 00 00	Выключить выдачу в интерфейс результатов измерений
B1	42 01 00	Включить выдачу в интерфейс результатов измерений
B2	42 02 00	Выдать в интерфейс текущее состояние пикоамперметра