



Таблица напряжений в контрольных точках

Обозначение	Напряжение, В	Почт
А	-1...+1	
В		2...23
Намоду	0,1 0,2	

Измерения напряжений в контрольных точках проводятся вольтметром В7-34 относительно корпуса прибора через резистор 1кОм.