

Контакты 1,2,3,5,7,8,9,11,
13,15,17,21,22,26,28,29,32,34,35,36
X1 разъема X1 подсоединить к
корпусу
Xp-штырь контрольный




Рис. 11. Схема электрическая принципиальная
корректора ЧМ (5.072.002-02)

Контакты разъема X1 на плате
с 1 по 36 обозначены 1А, 2А, ..., 36А
с 37 по 72 обозначены 1В, 2В, ..., 36В