

Технический центр ЖАИС
2008

Прибор ФЕ18
Схема электрическая принципиальная

Соединения А4, А5 и Х3 производить при установке прибора