
Ш1.1
Цепь
Конт.
~40V 31б
~40V 30А
~18V(I) 29б
~18V(I) 28б
~18V(II) 27б
~18V(II) 26б
~27V 25б
~27V 24б
~25V 23б
~25V 22б
~9V 21б
~9V 20б
Ш1.3
Конт.
Цепь
14А 2⁹ Информ
13А 2⁸
12А 2¹
11б +22,5V
9б +Io
8б −Io
10б −22,5V
17А Адрес А
Ш1.2
Конт.
Цепь
18б 15V
17б −15V
12б −Eo
13б +Eo
15б +5V
15А Полярность
19б Общий
14б Реле
16б −22V
20,21б −40V
18А Общий
19А —н—
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д7
Д8
Д9
Д10
Д11
Д12
Д13
Д14
Р1
Т1
Т2.1
Т2.2
Т2.3
Т3.1
Т3.2
Т3.3
Т3.4
Т4
Т5.1
Т5.2
Т5.3
Т6.1
Т6.2
Т6.3
Т7.1
Т7.2
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7.1
У7.2
У7.3
У8
Ш2
Ш3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R82
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
R81
Технический центр ЖАИС
www.jais.ru