

Рис.1. Измеритель параметров мощных транзисторов Л2-42 (пульт).
Схема электрическая принципиальная и соединений.



Примечание: 1. Провода, соединяющие эмиттер транзистора Т7, с резисторами R59-62 и коллекторы транзисторов Т3-Т5 с реле Р2 свиты и помещены в экран.
2. Точки, соединенные штриховой линией с разъемом, обозначают соединения с соответствующими контактами этого разъема.

* Подбирается при регулировке.

Рис.2. Измеритель параметров мощных транзисторов Л2-42
Схема электрическая принципиальная


* Подбирается при регулировке.

Рис.3. Плата У1 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная


Рис.4. Плата У2 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная.


* Подбирается при регулировке

Рис.5. Плата У3 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная


Рис.6. Плата У4 (Л2-42)
Генератор импульсный.
Схема электрическая принципиальная.

1. Вывод 14 микросхем МС1-МС5 и вывод 9 микросхемы МС6 подключить к потенциалу „+5В" (точка „а").
2. Вывод 7 микросхем МС1-МС5 и вывод 10 микросхемы МС6 подключить к потенциалу „корпус"


* Подбирается при регулировке.

Рис.7. Плата У5 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная.


* Подбирается при регулировке.

Рис.8. Плата У6 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная


* Подбирается при регулировке.

Рис.9. Плата У7 (Л2-42)
Схема электрическая принципиальная.