
10 пф • 2
1
5 6С1Ж
50Мом
10Мом
3
4
6 6Г7
2 12пф
9 10
8
9
10
11
12
35
1.3ком
8.7ком
31ком
103ком
312ком
0.5а
33
10ком
13
14
680ом
1 240ком
20
1.9ком
22
14ком 21
15
1,5ком
23
54
Пк1
5
4ком 680ом
16
35
15
50
24
2,3ком
150
34
19
18
25
17
30ком 30ком 35ком 8.3ком 1.5ком
28 6.3в 0,28а
5
4
12
11
8
7
27 1пф
29
27 1пф
7 6Г7
10
9
26 26
1пф 1пф
6
5
32
г
36
3900пф 3900пф
36
30
0,1ом
2
31 8к
Т0 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009