



Рис. 15. Схема электрическая принципиальная 3-го каскада усиления:

I – рис. 14; II – рис. 16; III – баланс; IV – корректировка усиления; V – подстройка ПХ

Примечания: 1. Контакт 14 микросхемы MC16 подсоединить к цепи „5В“.

2. Контакт 07 микросхемы MC16 подсоединить к цепи „корпус“.