



1. 1...14 - штырьевые контакты
2. Вывод 5 микросхемы MC7, вывод 14 микросхем MC5, MC6, MC8 и выводы 3, 6, 9, 10, 14 микросхем MC2, MC3 соединить с "+5 V".
3. Вывод 10 микросхемы MC7, вывод 7 микросхем MC5, MC6, MC8 и выводы 3, 6, 9, 10, 14 микросхем MC1, MC4 соединить с корпусом.
4. Допускается замена резисторов и конденсаторов резисторами и конденсаторами более высокого класса точности.

Рис. 18