



1. КТ1...КТ6 - Контрольные точки.

2. Х - Печатные контакты.

3. Допускается замена резисторов и конденсаторов резисторами и конденсаторами более высокого класса точности.

Блок усилителя X 5.051.002-01 ЭЗ

Схема электрическая принципиальная