



1. Одноименные точки соединить между собой.
2. КТ - контрольные точки.
3. 1...4 - металлизированные отверстия.
4. Ш4 - печатные контакты.