


Калибратор 5.085.024. Схема электрическая принципиальная



Вывод о реле К1, К2 подсоединить
к цепи „Общий К”
1...4 - контрольные точки

Uк - напряжение контроля,
Вкл. К - Включение калибратора;
Общий К - общий калибраторов.