



1. Провода в жгуте, не имеющие номера, должны быть приведены на планку П1.

2.*—Подбирают при регулировании.

3. В позициях R10* и R13* допускается параллельное или последовательное соединение двух резисторов.

Рис. 1. У8. Преобразователь.
Схема электрическая принципиальная.