



Рис. 11. УЗ. Плата индикации полярности и перегрузки.
Схема электрическая принципиальная.