




Цепь Конт

Вход 11	1
Вход 12	2
Обратная связь 1	3
Выход усилителя	4
Обратная связь 2	5



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНТЕЖАЛС
2009



1 Вывод 7 микросхем D1, D3...D5 соединить с цепью +12V.
2 Вывод 4 микросхем D1, D3...D5 соединить с цепью -12V.

Вольтметр универсальный В7-21А
УПТ и преобразователь U/f
ат02.032.002.33
Схема электрическая принципиальная
лист 1 из 2