


Преобразователь напряжения. Схема электрическая принципиальная Тг5.121.015 ЭЗ



1. КТ — контрольные точки.
2. П2-Х — печатные контакты.

* Подбирают при регулировании.
C11* после настройки, может отсутствовать.