


Счетчик. Схема электрическая принципиальная Тг5.106.004 ЭЗ



1. Вывод 14 микросхем D1, D2, D4...D6, D8, D9, D11...D13 и вывод 4 микросхемы D14, вывод 5 микросхем D3, D7, D10 соединить с печатными контактами 1, А.
2. Вывод 7 микросхем D1, D2, D4...D6, D8, D9, D11...D13, вывод 11 микросхемы D14, вывод 10 микросхем D3, D7, D10 соединить с печатными контактами 2, Б.
3. X — печатные контакты.