


Интегратор. Схема электрическая принципиальная Тг5.107.004 ЭЗ



1. X — печатные контакты.
2. Выводы 14 микросхем D1, D2, D4, D5 и вывод 4 микросхем D3 соединить с печатным контактом 5, Д.
3. Выводы 7 микросхем D1, D2, D4, D5 и вывод 11 микросхем D3 соединить с печатным контактом 2, Б.
4. 1-2 — переключатель устанавливается при настройке.
5. КТ — контрольные точки.