



ИТ		Цепь
7	Выход 1	
6	Выход 2 цепи --	
5	Выход, СТОП-МЕТОД	
2	Выход цепи, РЧ/М	
17	+27В	
15	-27В	
19	Выход III	
18	Корпус	
1	Выход, СТОП-МЕТОД	
4	Выход цепи, РЧ/М	
3	Выход 2 цепи --	
21	Выход II	
20	Выход I	
22	Выход II	