



1. Контакт 10 микросхемы MC1; контакт 7 микросхем MC8, MC10; контакт 8 микросхем MC2...MC9, MC11 подключить к корпусу.
2. Контакт 5 микросхем MC1 и MC11, контакт 16 микросхем MC2...MC8, MC11; контакт 1 микросхем MC3, MC9; контакт 14 микросхемы MC10 подключить к цепи +5 В.
3. А — условное обозначение печатного разъема на 28 контактов, Б — на 44 контакта.