


Цепь	Конт
АД0	15,306
АД1	16,296
АД2	17,286
АД3	18,276
Выдача	14,316
Порт 72	14,416

АД4	19,266
АД5	20,256
АД6	21,246
АД7	22,236



- * Подбирают при регулировании.
- Вывод 7 микросхемы MC1; вывод 8 микросхем MC2, MC3 подключить к цепи 6 (корпус).
- Вывод 14 микросхемы MC1; вывод 16 микросхем MC2, MC3 подключить к цепи а (+5 В).
- КТ — контрольная точка.
- А — условное обозначение печатного разъема на 28 контактов, Б — на 44 контакта.