


# ГЕТЕРОДИННЫЙ ЧАСТОТОМЕР Ч4-1



0 6.38 120В B.  
 Конденсаторы поз. C<sub>3</sub>, C<sub>6</sub>, L<sub>7</sub>, C<sub>9</sub>, C<sub>10</sub>, L<sub>15</sub> должны быть негерцающими  
 \* Подбир при термокомпенсации  
 ● Регулирование ручки выведенной на панель  
 ⊙ Регулирование инструментом внутри блока

## БЛОК ПИТАНИЯ ЧАСТОТОМЕРА Ч4-1

