



1. Вывод I4 микросхем DD1...DD3 соединить с а.
 2. Вывод 7 микросхем DD2, DD3 соединить с с.
 3. Меры защиты ИМС и ППП от статического электричества по Tr25000.00003.
 4. ∇ - обход аналоговой
 5. ∇ - подбирает при регулировании.
- S3/1 - 200 мV Ω
 S3/2 - 2 V, к52, м A
 S3/3 - 20 V, к52, м A
 S3/4 - 200 V, к52, м A
 S3/5 - 2000 V, к52, м A