



1. Выводы 7 микросхем Д5...Д29 соединить с контактами X/A, X/Я (корпус).
2. Выводы 14 микросхем Д5...Д29 соединить с контактами X/28, X/1 (+5В).
3. Выводы 5 микросхем Д1...Д4 соединить с контактами X/28, X/1 (+5В).

Устройство индикации.

Схема электрическая принципиальная Tr-5.174.017 Э3.