


Схема расположения контактов переключателя рода работы В2 (вид со стороны монтажа)



Резисторы, обозначенные и, подбираются при регулировке.

Схема электрическая принципиальная прибора Ц4360