


У7. Устройство преобразования Схема электрическая принципиальная



1. Одноименные точки соединить между собой.
2. Переключки 1 - 1'...3 - 3': 5 - 5'...8 - 8' устанавливают при настройке; 9 - 9' ... 12 - 12' удаляют настройке.
 ▽ - общий аналоговый;
 ▽₁, ▽₂ - общий сигнала;
 ▽₃ - общий питания реле.
4. КТ - контрольные точки.
5. 13...15 - лепесток 7.750.119.
6. *Подбирают при регулировании.
7. **Может отсутствовать после регулирования прибора