



1. 1...18 платы П1 - контакт 7.732.436.
2. 1...18 платы П2 - штыревые контакты.
3. 21...31 платы П2; 19...26 платы П1-металлизированные отверстия.