



Ком	Цепь
1А	Корпус
2Б	-15V
3Б	+5V
4Г	+15V
5А	-5V
6	Вкл. калибр
7Ж	"Калибр"
3И	Режим "1"

Ком	Цепь
1А	Выход ПЧ
2Б	Корпус
5А	Вкл. СБ
7Ж	Корпус
8Б	Вход ПЧ-2
9И	Корпус
10А	Вход ПЧ-1
11Б	Корпус

