



Конт	Цель
1А	Корпус
2Б	-15V
3А	+5V
4Г	+15V
5А	-5V
Е	Выход ПС
К	Режим -
Л	Режим.Скз
З	Режим.Кг
И	Режим.УРДБ
Х	Режим.1/2
6	Сброс ПДТ

Конт	Цель
2Ж	Корпус
6Е	Выход ПД
8И	Корпус
4Г	Вход ПС
4А	Корпус
4К	Вход ПД
3Б	Корпус
8З	Выход ПД