



- 1 КТ1-КТ3 - контрольные точки.
 2 ∇ DGND - общий питания.
 3 Меры защиты ИМС и ППП от статического электричества по ТГ25000.00003
 4 Вывод 14 микросхем DD1, DD2 подключить к +5V#, вывод 7 к ∇ DGND.