



1...9 - контрольные точки
 ——— силовые цепи
 ——— цепи управления

* Подбирается при регулировании. Возможно отсутствие С8