


Блок управления. Схема электрическая принципиальная Тг5.103.115 ЭЗ



1. Вывод 14 микросхем D1, D3...D7, D9, D10; вывод 4 микросхем D2, D8, D11, D13 и вывод 5 микросхемы D12 соединить с печатным контактом 1,А.
2. Вывод 7 микросхем D1, D3...D7, D9, D10; вывод 11 микросхем D2, D8, D11, D13 и вывод 10 микросхемы D12 соединить с печатным контактом 2,Б.
3. X — печатные контакты.
4. КТ — контрольные точки.