


Блок :опряжения с КОП
Схема электрическая принципиальная Тг5.132.021 ЭЗ



1. Вывод 4 микросхем D 2...D 9, D 15, D 18...D 24, D 34, D 35, D 37...D 39, D 44...D 47; вывод 14 микросхем D 1, D 10...D 14, D 16, D 17, D 25, D 26, D 30...D 33, D 36, D 42, D 43; вывод 16 микросхем D 27...D 29, D 41; вывод 24 микросхемы D 40 соединить с + 5V.
2. Вывод 11 микросхем D 2...D 9, D 15, D 18...D 24, D 34, D 35, D 37...D 39, D 44...D 47; вывод 7 микросхем D 1, D 10...D 12, D 14, D 16, D 17, D 25, D 26, D 31...D 33, D 36, D 42, D 43; вывод 8 микросхем D 27...D 29, D 41; вывод 12 микросхемы D 40; вывод 26 микросхем D 13, D 30 соединить с корпусом (1).