


41

Калибр I

Калибр II



Конт	Цепь
1	Вход I к
2	Вход II к
3	Корпус
4	1 Вход 1 коммут
5	2 Вход 2 коммут
17	Корпус
8	3 Вых „ОТСЧЕТ“
7	4 Вх „ОТСЧЕТ“

Вход 1	1	Вых 1	4
Корпус	249	42/43	8
+27	7	42/4	10
-27	3	42/1	9
Корпус	1315		17
Вход 2	18	Вых 2	5
Вых „ОТСЧЕТ“	16	Вых 3	6
Вход „ОТСЧЕТ“	14	Вых 4	7
Калибровка 1	5	R1/2	13
"	2	R1/3	14
"	3	R2/2	15
"	4	R2/3	16
+27В	8	43/4	11
-27В	12	43/1	12

Конт	Цепь
6	+27В
22	-27В
32	Коммутация 1
4	" 2
31, 2	Корпус
28	Выход

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС

42

Цепь	Конт	Адрес
+27В	4	41/7
Корпус	25	
-27В	1	41/3
Вход	3	

Ш
Выход

43

Цепь	Конт	Адрес
+27В	4	41/8
Корпус	25	
-27	1	41/12
Вход	3	

Ш
Выход