



Рис.10. Схема электрическая принципиальная блока осциллографического 5.049.004 ЭЗ:
 I - цепь; II - контакт; III - адрес; IV - вход UI;
 V - вход визира; VI - вход XI; VII - вход гашения;

VIII - выход визира; IX - вход метки; X - корпус;
 XI - выход; XII - выход Y; XIII - выход X; XIV -
 вход смещения Y; XV - вход смещения X