



Схема намотки силового трансформатора 4.705.029.01

I катушка

Каркас

- 1 250 витков ПЗА1 - ф0.51
- 2 250 витков ПЗА1 - ф0.05
- 6 1048 витков ПЗА1 - ф0.2
- 8 от 924 витка
- 9 31 виток ПЗА1 - ф0.8
- 50

II катушка

Каркас

- 11 328 витков ПЗА1 - ф0.51
- 12 от 250 витков
- 13 172 витка ПЗА1 - ф0.35
- 17 180 витков ПЗА1 - ф0.14
- 19 32 витка ПЗА1 - ф0.51
- 20 31 виток ПЗА1 - ф0.8
- 15

